

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARINA İLİŞKİN TİP DENEY RAPORU DEĞERLENDİRME TABLOSU (15.06.2023)

MALZEME ADI	HARİCİ TİP ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI					
ÜRETİCİ/SATICI FİRMA ADI	ALTINSOY ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.					
MARKASI	ALTINSOY					
İLGİLİ STANDARTLAR	TS EN 61439-1 ve TS EN 61439-5					
İLGİLİ TEDAŞ ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/2003-006.B					
ANMA GÜCÜ	50 kVA	100 kVA	160 kVA	250 kVA	400 kVA	AYDINLATMA PANOSU METAL MAHAFAZALI
UYGUNLUK DURUMU (UYGUN/UYGUN DEĞİL)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Pano Girişindeki TMS Markası (Aydınlatma Panosu için YSYA Markası)	ABB // SİGMA // HYUNDAI	ABB // SİGMA // HYUNDAI	ABB // SİGMA // HYUNDAI // SİGMA	SIEMENS // SİGMA // HYUNDAI // SİGMA	SIEMENS // SİGMA // HYUNDAI	MERSEN
Besleme Çıkışları Donanımı	DSYA	DSYA	DSYA	DSYA	DSYA	NH BUŞON
Besleme Çıkışları Donanımı Markası	ABB APATOR ELMEKSAN FEDERAL JEAN MULLER // SİGMA // ALTINSOY	ABB APATOR ELMEKSAN FEDERAL JEAN MULLER // SİGMA // ALTINSOY	ABB APATOR ELMEKSAN FEDERAL JEAN MULLER // SİGMA // ALTINSOY	ABB FEDERAL JEAN MULLER // SİGMA // ALTINSOY	ABB APATOR ELMEKSAN FEDERAL JEAN MULLER // SİGMA // JEAN MULLER, SİGMA, ALTINSOY	ELMEKSAN
Aydınlatma Panosu Çıkışı (APÇ)/Sokak Aydınlatması Çıkışı (SAÇ)	SAÇ	SAÇ	SAÇ	SAÇ	SAÇ	SAÇ
Bara Kesitleri	20x3 mm ² Cu	20x3 mm ² Cu	20x5 mm ² Cu	30x5 mm ² Cu	40x10 mm ² Cu	20x5 mm ² Cu
Kilit Markası	ÇELİK	ÇELİK	ÇELİK	ÇELİK	ÇELİK	ÇELİK
Genişlik	950 mm	950 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	550 mm
Yükseklik	1600 mm	1600 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1050 mm
Derinlik	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	350 mm

TİP DENEYLER

Malzemelerin ve Bölümlerin Dayanıklılığı (TS EN 61439-5 Madde 10.2)	UYGUN					
Korozyona Karşı Dayanıklılık (TS EN 61439-5 Madde 10.2.2)¹	UYGUN					
Morötesi (UV) Işıma Dayanıklılık (TS EN 61439-1 Madde 10.2.4)^{2,4}						
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB.					
Laboratuar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR					
Deney Rapor No	16-0078-R02-N02-02 // 11-0298-R00					
Deney Rapor Tarihi	03.04.2017 // 19.06.2012					
Yalıtkan Malzemelerin Özellikleri (TS EN 61439-1 Madde 10.2.3)³	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Mahfazaların Isıl Kararlılığının Doğrulanması (TS EN 61439-1 Madde 10.2.3.1)⁵						
Yalıtkan Malzemelerin Dahili Elektriksel Etkilerden Kaynaklanan Olağan Dışı Isıya ve Yangına Karşı Dayanıklılığının Doğrulanması (TS EN 61439-1 Madde 10.2.3.2)³	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Kuru Isı Deneyi (TS EN 61439-5 Madde 10.2.3.101)³	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Tutuşabilirlik Kategorisinin Doğrulanması (TS EN 61439-5 Madde 10.2.3.102)³	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	TESTLA LAB.
Laboratuar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0078-R02-N02-02 // 23-04-0015-N01	16-0078-R02-N02-02 // 23-04-0015-N02	16-0078-R02-N02-02 // 23-04-0015-N04	16-0078-R02-N02-02 // 23-04-0015-N04	16-0078-R02-N02-02 // 22-05-0013-N01	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	03.04.2017 // 26.05.2023	03.04.2017 // 26.05.2023	03.04.2017 // 26.05.2023	03.04.2017 // 30.05.2023	03.04.2017 // 25.05.2022	28.01.2019
Kaldırma düzeni (TS EN 61439-1 Madde 10.2.5)^{3, 5}	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
İşaretleme (TS EN 61439-1 Madde 10.2.7)^{3, 6}	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Mekaniksel Çalışma (TS EN 61439-1 Madde 10.2.8)^{3, 9}	UYGUN (A)	UYGUN (A)	UYGUN (A)	UYGUN (A)	UYGUN (A)	UYGUN (A)
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.
Laboratuar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0066-R02-N01-01D	16-0067-R02-N01-01D	16-0068-R02-N01-01D	16-0069-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	24.02.2017	24.02.2017	24.02.2017	24.02.2017	19.09.2019	28.01.2019

Mahfazaların (Panoların) Koruma Derecesi (TS EN 61439-1 Madde 10.3)³	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.
Laboratuar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	19-0087-R01-N01-01D	19-0087-R01-N01-01D	17-0862-R00-N02-02	17-0862-R00-N02-02	17-0862-R00-N02-02	18-0208-R00-N01-01
Deney Rapor Tarihi	10.03.2017-31.03.2017	10.03.2017-31.03.2017	10.03.2017-31.03.2017	18.01.2017-02.02.2017	21.04.2016-15.02.2017	27.12.2018-23.01.2019
Yalıtmaya Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Mesafeleri Doğrulama Deneyi (TS EN 61439-1 Madde 10.4)³	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	TESTLA LAB. // LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	TESTLA LAB.
Laboratuar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0066-R02-N01-01D // 1906.12.01/00 // 19-0953-R00-N01-01 // 23-04-0015-N01	1705.17.01/00 // 1906.12.02/00 // 19-0957-R00-N01-00 // 23-04-0015-N02	16-0068-R02-N01-01D // 1906.12.03/00 // 19-0958-R00-N01-01 // 23-04-0015-N04	16-0069-R02-N01-01D // 1906.12.05/00 // 19-0960-R00-N01-01 // 23-04-0015-N04	20-996-R2-N1-1 // 22-05-0013-N01	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	24.02.2017 // 02.08.2019 // 30.10.2019 // 26.05.2023	27.09.2017 // 02.08.2019 // 14.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 31.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 28.11.2019 // 30.05.2023	19.06.2020 // 25.05.2022	28.01.2019
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü (TS EN 61439-1 Madde 10.5)³	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB.
Laboratuar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0066-R02-N01-01D // 23-04-0015-N01	16-0067-R02-N01-01D // 23-04-0015-N02	16-0068-R02-N01-01D // 23-04-0015-N04	16-0069-R02-N01-01D // 23-04-0015-N04	16-0070-R02-N01-01D // 22-05-0013-N01	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	24.02.2017 // 26.05.2023	24.02.2017 // 26.05.2023	24.02.2017 // 26.05.2023	24.02.2017 // 30.05.2023	19.09.2019 // 25.05.2022	28.01.2019
Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerin Birleşmesi (TS EN 61439-1 Madde 10.6)³	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	TESTLA LAB.
Laboratuar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0066-R02-N01-01D // 1906.12.01/00 // 19-0953-R00-N01-01 // 23-04-0015-N01	16-0067-R02-N01-01D // 1906.12.02/00 // 19-0957-R00-N01-00 // 23-04-0015-N02	16-0068-R02-N01-01D // 1906.12.03/00 // 19-0958-R00-N01-01 // 23-04-0015-N04	16-0069-R02-N01-01D // 1906.12.05/00 // 19-0960-R00-N01-01 // 23-04-0015-N04	20-996-R2-N1-1 // 22-05-0013-N01	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	24.02.2017 // 02.08.2019 // 30.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 14.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 31.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 28.11.2019 // 30.05.2023	19.06.2020 // 25.05.2022	28.01.2019

Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar (TS EN 61439-1 Madde 10.7)³	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	TESTLA LAB.
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0066-R02-N01-01D // 1906.12.01/00 // 19-0953-R00-N01-01 // 23-04-0015-N01	16-0067-R02-N01-01D // 1906.12.02/00 // 19-0957-R00-N01-00 // 23-04-0015-N02	16-0068-R02-N01-01D // 1906.12.03/00 // 19-0958-R00-N01-01 // 23-04-0015-N04	16-0069-R02-N01-01D // 1906.12.05/00 // 19-0960-R00-N01-01 // 23-04-0015-N04	20-996-R2-N1-1 // 22-05-0013-N01	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	24.02.2017 // 02.08.2019 // 30.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 14.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 31.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 28.11.2019 // 30.05.2023	19.06.2020 // 25.05.2022	28.01.2019
Harici İletkenler için Bağlantı Uçları (TS EN 61439-1 Madde 10.8)³	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	TESTLA LAB.
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0066-R02-N01-01D // 1906.12.01/00 // 19-0953-R00-N01-01 // 23-04-0015-N01	16-0067-R02-N01-01D // 1906.12.02/00 // 19-0957-R00-N01-00 // 23-04-0015-N02	16-0068-R02-N01-01D // 1906.12.03/00 // 19-0958-R00-N01-01 // 23-04-0015-N04	16-0069-R02-N01-01D // 1906.12.05/00 // 19-0960-R00-N01-01 // 23-04-0015-N04	20-996-R2-N1-1 // 22-05-0013-N01	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	24.02.2017 // 02.08.2019 // 30.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 14.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 31.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 28.11.2019 // 30.05.2023	19.06.2020 // 25.05.2022	28.01.2019
Dielektrik Özellikler (TS EN 61439-1 Madde 10.9)³	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB. // TESTLA LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	TESTLA LAB.
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0066-R02-N01-01D // 1906.12.01/00 // 19-0953-R00-N01-01	16-0067-R02-N01-01D // 1906.12.02/00 // 19-0957-R00-N01-00 // 23-04-0015-N02	16-0068-R02-N01-01D // 1906.12.03/00 // 19-0958-R00-N01-01 23-04-0015-N04	16-0069-R02-N01-01D // 1906.12.05/00 // 19-0960-R00-N01-01 // 23-04-0015-N04	20-996-R2-N1-1 // 22-05-0013-N01	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	24.02.2017 // 02.08.2019 // 30.10.2019	24.02.2017 // 02.08.2019 // 14.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 31.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 28.11.2019 // 30.05.2023	19.06.2020 // 25.05.2022	28.01.2019

Sıcaklık Artışının Doğrulanması (TS EN 61439-1 Madde 10.10)³	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // TESTLA LAB. // ALTINSOY LAB.	LVT LAB. // ALTINSOY LAB.	TESTLA LAB.
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0066-R02-N01-01D // 1906.12.01/00 // 19-0953-R00-N01-01 // 23-04-0015-N01	16-0067-R02-N01-01D // 1906.12.02/00 // 19-0957-R00-N01-00 // 23-04-0015-N02	16-0068-R02-N01-01D // 1906.12.03/00 // 19-0958-R00-N01-01 // 23-04-0015-N04	16-0069-R02-N01-01D // 1906.12.05/00 // 19-0960-R00-N01-01	20-996-R2-N1-1 // 22-05-0013-N01 // 23-04-0015-N04	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	24.02.2017 // 02.08.2019 // 30.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 14.10.2019 // 26.05.2023	24.02.2017 // 02.08.2019 // 31.10.2019	24.02.2017 // 02.08.2019 // 28.11.2019	19.06.2020 // 25.05.2022 // 30.05.2023	28.01.2019
Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı Doğrulama (TS EN 61439-1 Madde 10.11)³	15 kA KISA DEVRE KESME BEYANI ALTINDAKİ PANOLARA KISA DEVRE DAYANIM DOĞRULAMASI YAPILMAMAKTADIR.				UYGUN	
Deneyin Yapıldığı Yer					LVT LAB.	
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)					VAR	
Deney Rapor No					20-996-R2-N1-1	
Deney Rapor Tarihi					19.06.2020	
Elektromanyetik Uyumluluk (TS EN 61439-1 Madde 10.12)⁸	UYGUN					UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB.					LVT LAB. // ELDAŞ LAB.
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR					VAR
Deney Rapor No	16-0078-R02-N01-01					16-0078-R02-N01-01 // EMC-1503 // EL-0402/R1
Deney Rapor Tarihi	26.01.2017					26.01.2017 // 11.02.2016-15.02.2016 // 28.10.2011
Mekanik Dayanımın Doğrulanması (TS EN 61439-5 Madde 10.2.101)¹⁰	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Statik Yüke Dayanıklılığın Doğrulanması (TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.2) ¹⁰	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Şok Yüğüne Dayanıklılığın Doğrulanması (TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.3) ¹⁰	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Burulma Kuvvetine Dayanıklılığın Doğrulanması Deneyi İçin Tip Deney Raporları (TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.4) ¹⁰	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	TESTLA LAB.
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0067-R02-N01-01D	16-0067-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	24.02.2017	24.02.2017	19.09.2019	19.09.2019	19.09.2019	28.01.2019

Darbe Kuvvetine Dayanımın Doğrulanması (TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.5) ¹⁰	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Sıcaklığı 40 °C İle –25 °C Arasında Olan Ortamdaki Çalışma İçin Tasarımlanmış PENDA' lara Uygulanan Deney (TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.5.1) ¹⁰	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	TESTLA LAB.
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0067-R02-N01-01D	16-0067-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	24.02.2017	24.02.2017	19.09.2019	19.09.2019	19.09.2019	28.01.2019
Kapıların Mekanik Dayanımının Doğrulanması (TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.6) ¹⁰	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	TESTLA LAB.
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0067-R02-N01-01D	16-0067-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	24.02.2017	24.02.2017	19.09.2019	19.09.2019	19.09.2019	28.01.2019
Sentetik Malzemedeki Metal Parçaların Eksenel Yüke Dayanıklılığının Doğrulanması (TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.7) ¹⁰	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	TESTLA LAB.
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0067-R02-N01-01D	16-0067-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	24.02.2017	24.02.2017	19.09.2019	19.09.2019	19.09.2019	28.01.2019
Keskin Kenarlı Nesneler Tarafından Üretilen Mekanik Darbe Etkilerine Dayanıklılığın Doğrulanması (TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.8) ¹⁰	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	LVT LAB.	TESTLA LAB.
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Deney Rapor No	16-0067-R02-N01-01D	16-0067-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	16-0070-R02-N01-01D	1812.12.01/00
Deney Rapor Tarihi	24.02.2017	24.02.2017	19.09.2019	19.09.2019	19.09.2019	28.01.2019
Zemine Gömülmesi Amaçlanan Tabanın Mekanik Dayanım Deneyi (TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.9) ¹⁰						
Deneyin Yapıldığı Yer						
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)						
Deney Rapor No						
Deney Rapor Tarihi						

